




アルミブロンズオーダーフロント内蔵納まり

自動ドア装置一式交換工事

見積範囲


- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ(内外無目付けセンサ)
- ④新規補助光線センサ(対向2光線)
- ⑤上記製品、材料交換取付調整一式

※本図は現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には確認が必要です。




図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	年月日	訂正事項	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺 1/20	設計監理	殿	月日	工事名 麒麟体育館自動ドア装置 一式交換工事	設計番号	図番 1

既存自動ドア装置取付詳細図



無目断面詳細図



図面名称		No.		月日		訂正事項			理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 キリン体育館自動ドア装置 一式交換工事
自動ドア装置取付詳細図											野口	野口		1/20	施工	
									NPO法人全国自動ドア産業振興会			殿	月 日	設計番号	図番	
															2	

件名：麒麟体育館

建物外観

	<p>コメント</p>
--	-------------

自動ドアフロント 外観

	<p>起動センサ： →無目付けセンサ 補助センサ： →補助光線センサ (対向2光線) 現在上段故障中</p>
---	--

自動ドアフロント 内観

	<p>起動センサ： →無目付けセンサ</p>
--	----------------------------

件名：麒麟体育館

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	<p>コメント アルミ100見込みフロント内蔵式用の自動ドア開閉装置です。 台板の下に、たわみ防止用の金物があります。 両端の金物で装置固定。</p>
--	---

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	
---	--

外側起動センサ

	
--	--

件名：麒麟体育館

内側起動センサ

	<p>コメント</p>
--	-------------

補助光線センサ

	<p>対向2光線のように見えますが、上段はダメでした。</p>
---	---------------------------------

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：麒麟体育館


フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	<p>コメント 自動ドア開閉装置下部に設置された、たわみ防止用の金物の様子と電源スイッチ</p>
--	--

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	
--	--

件名：麒麟体育館

点検口

	コメント
--	------

附属機器

--	--

その他（電源接続部）

	
--	--



昭和57年にキリンビール整備した施設ですが、その後町が管理しています。子どもからお年寄りまで多数の利用者がいますが、整備後39年が経過し、経年劣化による動作不良の頻度が増え、早急な改善が必要とされていました。

栃木県塩谷郡高根沢町大字花園93番地2
キリン体育館 様



2022年10月19日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化により危険を無くしました。

①施工前外観



⑥撤去した自動ドア装置



⑦新規自動ドア開閉装置



②施工前内観



⑧新規自動ドア装置取付



⑨新規自動ドア装置の一部



③老朽化装置



⑩施工完了



④老朽化装置右側



⑤老朽化装置左側

