



- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自戸ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ（天井埋め込み型センサ）
- ④補助光線センサ
- ⑤上記製品、材料交換取付調整



図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	きしわだ自然資料館	
平面図・姿図・縦断面図	△					野口 野口			1/20		殿	月 日	自動ドア装置交換工事	
	No.	月 日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日	設計番号	図 番

※本図は、現場調査報告に基づき作成しています。
施工の際には確認が必要です。

FB割付図



無目断面詳細図

図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	きしわだ自然資料館		
FB割付図・無目断面詳細図	△					野口	野口			1/20		殿	月	日	自動ドア装置交換工事
	No.	月 日		訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会						施 工	殿	月	日	設計番号
											殿	月	日		2

件名:

建物外観



コメント

自動ドアフロント外観




自動ドアフロント内観




件名:

自動ドア開閉装置



コメント

自動ドア開閉装置



外側センサ



内外共天井センサと
なっております。

件名：
内側センサ



コメント

補助光線



予備

--	--



大阪府岸和田市堺町6番5号
きしだ自然資料館 様

＜申請理由＞

年間2万人もの利用者がある施設でありながら、老朽化した自動ドア装置の更新はされていませんでした。

小学生や未就学児、放課後デイサービスの利用者に対して、自動ドアの故障による事故が懸念されていました。

2023年2月13日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。


①施工前



②老朽化自動ドア装置



③老朽化自動ドア装置



④老朽化自動ドア装置



⑤ 新規自動ドア開閉装置



⑥新旧自動ドア開閉装置



⑨設置完了

