

- ①老朽劣化自動ドア開閉装置の撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ（内外無目付けセンサ）
- ④新規補助光線センサ（対向1光線）
- ⑤上記製品、材料交換取付調整費

※内観左端の柱が
邪魔で30°程しか
カバーが開きません。






図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 根郷公民館自動ドア装置	
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口		1/20		殿	月 日	一式交換工事
	No.	月 日		訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日	設計番号

FB割付図



無目断面詳細図

図 面 名 称			JADSA	理 事 理 事 設 計 製 図 照 査 縮 尺	設計管理		工事名 根郷公民館自動ドア装置	
FB割付図・無目断面詳細図								一式交換工事
				野口 野口	1/20	施 工	殿	月 日
	No. 月日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会		殿	月 日	設計番号

件名：佐倉市根郷公民館現場調査資料（写真）
建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：
内側起動センサ



コメント

補助光線センサ



補助センサ/併用センサ




件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）



コメント

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)



ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)



件名：
点検口



工事名	佐倉市根郷公民館		
工種	自動ドア現調	測点	駐車場側風除室外部
フロントの状態			
2022/08/16			

コメント

附属機器



工事名	佐倉市根郷公民館		
工種	自動ドア現調	測点	駐車場側風除室外部
付属機器			
2022/08/16			

その他（予備）



工事名	佐倉市根郷公民館		
工種	自動ドア現調	測点	駐車場側風除室外部
その他			
2022/08/16			



平成5年に建設された施設は、多くの地域住民が訪れる施設ですが、自動ドア装置は老朽化が進み、交換部品も型が古いため入手が困難な状況でした。

千葉県佐倉市城343-5
佐倉市根郷公民館様



2022年11月14日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前



②老朽化自動ドア



③老朽化装置撤去



④老朽化装置撤去



⑤老朽化自動ドア開閉装置



⑦取付作業中



⑥新規自動ドア開閉装置



⑧新規自動ドア開閉装置の納り



⑨ 無事に交換設置完了



現場調査の結果、カバーが30度くらいしか開かなくて作業が困難とのことでしたが、本作業時にカバーを開けてメンテナンスができるように改善しました。