


室内

見積範囲 アルミシルバー100見込みフロント内蔵
自動ドア装置一式交換工事





- ① 老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ② 新規自動ドア開閉装置
- ③ 内外起動センサ、補助光線センサ（対向2光線）
- ④ 上記材料交換取付調整

※本図は、現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には確認が必要です。

<特記事項>

天井埋め込みセンサ→無目付センサに変更

風除室




点検口側観図

図面名称		No.		月日		訂正事項		JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事			
平面図・姿図・縦断面図									NPO法人全国自動ドア産業振興会			野口	野口		1/20	施工	須	須	
																月日	月日	設計番号	
																都須烏山市役所烏山庁舎		自動ドア装置交換工事	
																		図番	
																		1	


件名：那須烏山市役所 烏山庁舎 風除室内部
建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）




外側起動センサ




件名：

内側起動センサ

	コメント
---	------

補助光線センサ

	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

		
---	--	--


件名：
点検口

	コメント
--	------

附属機器

		
--	--	--

その他（電源接続部）

		
---	--	--