





郡山市高齢者文化休養センター逢瀬荘 様 自動ドア装置交換工事他  
建物外観



作業箇所 外観



作業箇所 内観




自動ドア装置内部 右側




自動ドア装置内部 左側




補助光線センサ



強化ガラスドア戸先の様子（欠けがあります）



強化ガラスドア戸先の様子（欠けがあります）



その他、振れ止めから音が出ます。