




現状図：開き戸





図 面 名 称		△				JADSA		理 事		理 事		設 計		製 図		照 査		縮 尺		設計監理				工事名 和東町いきいき子ども館			
自動ドア化前（現状図）		△										野口		野口				1 20		施 工		殿		月 日		開き戸の自動ドア化工事	
		△																									
		△																									
		No.		月 日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会												設計番号		図 番		1			

開き戸からの自動ドア化工事
振興会見積範囲

- ①新規片引き自動ドア開閉装置
- ②内外起動スイッチ(タッチスイッチ)
- ③挟まれ防止用補助センサ内外、補助光線センサ
- ④上記製品、材料取付調整工事

※本図は、現場調査報告に基づき作成しています。
施工の際には確認が必要です。

※既存開き戸を撤去した後、カバー工法で自動ドアフロントを内側に設置して自動ドア化します。







図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 和東町いきいき子ども館		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口		1/20		殿	月 日	自動ドア化工事	
	△										施 工		設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日		6		


和束町いきいき子ども館 建物外観



自動ドア化する前の出入り口外観写真



内観写真





京都府相楽郡和束町大字釜塚小字前田42, 45番地
和束町いきいき子ども館 様

昭和52年に設置された開き戸は、強風時に戸があおられて閉まるなどして、利用者の子供たちが長期にわたり危険な状態にさらされており、自動ドア化が望まれていました。



before

2022年11月5日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、開き戸による危険を無くしました。


①施工前外観



② 施工前内観



③開き戸撤去中



④開き戸撤去後



⑤自動ドア用サッシ取付




⑥自戸ドア開閉装置



⑦自動ドア装置設置



⑧外併用センサ



⑨内併用センサ



⑩補助光線センサ



⑩ 設置完了(内観)



after