



SUSホワイト フロント内蔵両引き自動ドア装置の一式交換工事
見積範囲（施工範囲）



- ①老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ
- ④補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整費

※現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には確認が必要です。



図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺 1/20	設計監理	殿	月日	工事名 さぬき市健康生きがい施設（ツインバルながお） 自動ドア装置一式交換工事			
														理事	設計	製図
				JADSA				野口 野口		NPO法人全国自動ドア産業振興会		殿		月日	設計番号	図番 1

FB割付図



無目断面詳細図

※本図は、現場調査報告に基づき作図しています。
 施工の際には確認が必要です。

図面名称	▲		JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	さぬき市健康生きがい施設(ツインバルなお)	
FB割付図・無目断面詳細図	▲			野口	野口	1	20	施工	殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	設計番号	図番
	▲			NPO法人全国自動ドア産業振興会									
	No.	月日		訂正事項	殿	月 日	設計番号	図番	2				

さぬき市健康生きがい施設（ツインパルなお）

建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



自動ドア開閉装置の状態



外側起動センサ



内側起動センサ



補助光線センサ（1光線対向式）



<特記事項>

ドアのガラスに割れがあります。(菱ワイヤー入りガラス) (ガラス工事は別途です)

