天井裏納まりSUS鏡面フロント
内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事

見積範囲

①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
②両引き自動ドア開閉装置
③内外起動センサ（天井埋込型・無目下取付型）
④補助光線センサ(対向１光線)
⑤上記材料取付調整工事一式

※本図は現場調査報告に基づき作図されています
施工の際には確認が必要です





点検口観図



図面名称												
平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	殿 月日
							野口	野口		1/20	施工	殿 月日
					NPO法人全国自動ドア産業振興会							

工事名 栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置一式交換工事
設計番号
図番 1

FB割付図

※本図は、現場調査報告に基づき作図されています
施工の際には確認が必要です



無目断面詳細図　（天井裏納まり）

※本図は、現場調査報告に基づき作図されています
施工の際には確認が必要です



図面名称												
FB割付図・無目断面詳細図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理 殿	月日
							野口	野口		1/20	施工 殿	月日
					NPO法人全国自動ドア産業振興会							

工事名 栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置一式交換工事
設計番号
図番 2

件名：栃木市勤労者総合福祉センター

建物外観

	ｺﾒﾝﾄ

自動ドアフロント 外観

自動ドアフロント 内観

件名：栃木市勤労者総合福祉センター

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	ｺﾒﾝﾄ

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	

外側起動センサ

件名：栃木市勤労者総合福祉センター

内側起動センサ

	ｺﾒﾝﾄ

補助光線センサ

補助センサ/併用センサ

件名：栃木市勤労者総合福祉センター

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	ｺﾒﾝﾄ

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

件名：栃木市勤労者総合福祉センター

点検口

		ｺﾒﾝﾄ

附属機器

その他（予備）