




SUS鏡面自動ドアフロント納まり

現状

- 自動ドア開閉装置老化
- 外部：電子マット老化
- 内部：天井埋込型センサ老化
- 内部：サムターンで施錠しにくい






内観図

図面名称	No.	年月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置交換工事		
								野口	1/20	施工	殿		月 日	設計番号
現状					NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日		1

SUS鏡面自動ドアフロント納まり

施工範囲

- ① 老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ② 新規両引自動ドア開閉装置
- ③ 内部：無目付型センサ取付
- ④ 外部：天井埋込型センサ交換(電子マットから変更)
- ⑤ 補助光線センサ交換
- ⑥ 錠前交換(外：シリンダー、内：サムターン)
- ⑦ 上記材料取付調整工事一式





内観図

図面名称 施工範囲	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置交換工事
							野口		1/20	施工	設計番号	
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿		月日
										殿		月日

SUS鏡面自動ドアフロント

無目縦断面図

FB割付図



図面名称	▲		JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	栃木市勤労者総合福祉センター
詳細図	▲					野口		1/20	施工	殿	月 日	自動ドア装置交換工事
	▲									殿	月 日	設計番号
	No.	月日		訂正事項	NPO法人全国自動ドア産業振興会							図番

栃木市勤労者総合福祉センター 内部より撮影↓



外部より撮影↓



ガイドレールの様子↓



点検口の様子↓



天井裏の様子↓



シリンダー錠及び引き残しの様子↓



シリンダー錠の様子↓



サムターンの様子↓



天井埋込型センサの様子↓



外部より見た無目の様子↓





栃木県栃木市今泉町1-2-7
栃木市勤労者総合福祉センター様

平成3年から勤労者のための施設として、年間4万人～5万人もの利用者があり、開閉頻度も激しく、保守業者からは「摩耗が激しく、さらに主要部品の生産が終了している」と通告を受け、苦慮していました。

振興会はこれに応じ、自動ドア装置を寄付することで、危険を無くし、不安を解消しました。

平成28年8月26日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

① 施工前



② 施工中(天井裏納まり)



③ 施工中(老朽劣化自動ドア装置)



④ 施工中(新規装置)



⑤ 施工中(駆動部)



⑥ 施工中(旧センサ)



⑦ 施工中(新センサ)



センサや補助センサ、自動ドア装置が新しくなり、危険の不安から解消されました。

⑧ 施工完了

