

件名：那須烏山市役所烏山庁舎(外部ドア)

建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：那須烏山市役所烏山庁舎(外部ドア)

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：那須烏山市役所烏山庁舎(外部ドア)

内側起動センサ

	コメント
--	------

補助光線センサ

	
---	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：那須烏山市役所烏山庁舎(外部ドア)

フロントの状態 (正常な場合のみ省略可)

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

	
---	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	
--	--



before

自動ドア装置が老朽化しており、保守業者より交換を勧められていました。利用者も多いため損耗も激しく、建付けも悪化していました。

栃木県那須烏山市城東18-3
那須烏山市水道庁舎様



天井埋め込みセンサでした...

before

2021年9月14日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

①建物玄関の様子



⑤自動ドア装置取付中



⑥新規無目付けセンサ



②老朽劣化自動ドア開閉装置



⑦新規自動ドア開閉装置交換完了



⑧無目付けセンサに変更しました



③老朽化装置撤去



⑨施工完了

自動ドア開閉装置一式を交換しました。センサも無目付けセンサに変えました。

④新旧自動ドア開閉装置



after