




SUSHL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置の交換工事
見積範囲

- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ、補助光線センサ
- ④上記材料交換取付調整一式

※本図は、現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には、確認が必要です。



内観図

図面名称

平面図・姿図・縦断面図

△		
△		
△		
No.	月日	訂正事項


JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工


工事名	三田川健康福祉センター 自動ドア装置交換工事	
設計番号	殿	月日
図番	殿	月日
		1

SUSHL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置の交換工事

FB割付図



無目断面詳細図



図面名称	▲					理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	三田川健康福祉センター
FB割付図・無目断面詳細図	▲							野口	野口		1/20	施工	自動ドア装置交換工事	設計番号
No.	月日	訂正事項	JADSA	NPO法人全国自動ドア産業振興会				殿	月日	殿	月日	図番		

件名：吉野ヶ里町三田川健康福祉センター ふれあい館
自動ドア開閉装置（装置取付状態）



自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：吉野ヶ里町三田川健康福祉センター ふれあい館
内側起動センサ

	コメント
---	------

補助光線センサ

	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：吉野ヶ里町三田川健康福祉センター ふれあい館
フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

	
---	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	
--	--

件名：吉野ヶ里町三田川健康福祉センター ふれあい館

点検口

	コメント
--	------

附属機器

--	--

その他（予備）

	超音波スイッチ 未使用
--	-------------

件名：吉野ヶ里町三田川健康福祉センター ふれあい館

その他（予備）

	<p>ドア下部とタイルとの隙間が少ない</p>
--	-------------------------

その他（予備）

	<p>干渉部分タイル一部削られている。</p>
---	-------------------------

その他（予備）

--	--



佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1790番地
三田川健康福祉センター様

平成5年7月に、地域健康増進の拠点として運用を開始した「三田川健康福祉センター(ふれあい館)」は、老朽化が進行して自動ドアが閉まりきらない、手動でも抵抗があるといった症状が生じていました。

災害時の避難所にも指定されており、いざという時に支障が出ないように早急な改善が必要でした。

2024年2月13日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前(外側)



②施工前(内側)



③老朽化装置



④老朽化装置撤去



⑤老朽化自動ドア開閉装置



⑦取付作業中



⑨ 無事に交換設置完了



⑥新規自動ドア開閉装置



⑧新規自動ドア開閉装置の納り

