


アルミブロンズ100見込みフロント内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事
見積範囲（施工範囲）

- ①老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ
- ④新規補助センサ
- ⑤上記材料交換取付調整費



<特記事項>

無目下部のガラス溝より、自動ドア台板が7本ほどビス止めされています。

※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です。



<特記事項>



内観図

図面名称	平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	湯河原町役場本庁舎 自動ドア装置一式交換工事		
											野口	野口			1/20	施工
													殿	月 日	設計番号	図番
													殿	月 日		1

件名：湯河原町役場本庁舎

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）




外側起動センサ



件名：湯河原町役場本庁舎

内側起動センサ

	コメント
---	------

補助光線センサ

	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：湯河原町役場本庁舎

点検口

	コメント
--	------

附属機器

		
--	--	--

その他（予備）

		
---	--	--