




アルミブラック100見込みフロント 内蔵両引き 自動ドア装置(ロック付き)の交換工事  
見積範囲



- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
  - ②新規両引き自動ドア開閉装置( 停電時解錠型ロック付き)
  - ③内外起動センサ、補助光線センサ
  - ④上記材料交換取付調整
- ※事務カウンター内にロック切換スイッチ有り  
※施錠時は内側起動センサが無効。ボタンスイッチでのみ開放可

その他  
本図は現場調査報告に基づき作図しています。  
施工の際には確認が必要です。



内観図

図面名称	▲				理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	社会福祉法人 復泉会
平面図・姿図・縦断面図	▲						野口	野口		1/20	施工	くるみ作業所自動ドア装置一式交換工事	設計番号
	▲	No.	月日	訂正事項	JADSA				NPO法人全国自動ドア産業振興会			図番	1

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所  
建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観




風除室内部自動ドア

自動ドアフロント 内観



風除室内部自動ドア

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所  
自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観左側装置内状況

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観右側装置内状況

外側起動センサ



NABCO NH-60B

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所  
内側起動センサ



	NABCO NH-60B
--	--------------

補助光線センサ



	1光線対向式
--	--------

補助センサ/併用センサ

	補助センサ、併用センサ取付無し
--	-----------------

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所  
点検口



通常アルミ内蔵タイプのエンジンカバー脱着方法と変わりありません

附属機器 1 - 1



カウンター内自動ドアスイッチ(風除室内部自動ドア専用)

附属機器 1 - 2



上段：電源  
中段：電気錠切替え  
下段：開放ボタン

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所

その他（予備）①



外部への配線をサッシ内を通してあります。風除室内部自動ドアとは関係ありませんが、交換時に注意が必要です。

その他（予備）②



上記写真の外部からの状況です。

その他（予備）③



既存電気錠装置  
(停電時解錠型)



静岡県浜松市中央区三幸町201-5  
社会福祉法人復泉会くるみ共同作業所 様

知的障がいのある仲間が働く生活の場として、開  
所以来自動ドアはバリアフリーに欠かせない存在  
です。設置から23年経過した自動ドア装置は、老  
朽劣化による故障が心配されていました。

2024年5月29日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前(外観)



②施工前(内観)



③老朽化自動ドア開閉装置



④自動ドア開閉装置撤去



⑤撤去した自動ドア開閉装置



⑦新規自動ドア開閉装置



⑨外センサ交換



⑩内センサ交換



⑪補助光線センサ交換



⑧ 施工完了(外観)

