



アルミシルバー100見込み自動ドアフロント内蔵
両引き自動ドア装置の一式交換工事

見積範囲（施工範囲）

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ（無目付けセンサ）
- ④新規補助センサ（対向1光線）
- ⑤上記材料交換取付調整

※本図は現場調査報告に基づいて作成しています。
施工の際には、確認が必要です。



図面名称	平面図、姿図、縦断面図		理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	ふれあいセンターフラットピア川島	
			野口	野口	1/20	施工	月	日	設計番号	自動ドア装置一式交換工事	図番	1
No.	年月日		訂正事項	NPO法人全国自動ドア産業振興会			月	日	設計番号		図番	1

建物外観



建物外観



申請自動ドア装置（外部より撮影）



申請自動ドア装置（内部より撮影）



外部起動センサ（無目付けセンサ）



内部起動センサ（無目付けセンサ）



補助光線センサ（対向1光線）



自動ドア開閉装置：アルミシルバー100 見込みフロント内蔵両引き自動ドア装置

起動センサ：内外無目付けセンサ

補助光線センサ：対向1光線

フロント：アルミシルバー100 見込み自動ドアフロント 歪み、曲がり 異常なし

ドア：細框強化ガラスドア：変形曲がり 異常なし

ガイドレール：浮き上がり、沈み込み、狭窄 異常なし



埼玉県比企郡川島町八幡6丁目1番地2
ふれあいセンターフラットピア川島 様

ふれあいセンターフラットピア川島は、地域コミュニティの活動拠点として、大変多くの方が利用していますが、経年劣化により、自動ドアが何もないのに開いたり、人が来ても感知しなかったりと不具合が頻発して、自動ドアとしての機能を果たさない状態となり、大変困っていました。

2023年9月22日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①交換前自動ドア装置外観



⑤老朽化自動ドア装置



⑥新規自動ドア装置



②カバー取り外し作業中



⑦施工中



⑧調整中



③老朽化自動ドア装置



⑨施工完了



④自動ドア開閉装置撤去

