



SUS HL仕上げフロント内蔵自動ドア装置の交換工事一式
見積範囲（施工範囲）

- ① 老朽化自動ドア装置の撤去処分
- ② 新規両引き自動ドア装置
- ③ 内外新規起動センサ
- ④ 補助光線センサ（対向1光線）
- ⑤ 上記材料交換取付調整


※本図は現場調査報告に基づいて作図しています。
施工の際には確認が必要です。



図面名称 平面図、姿図、縦断面図	No.	年月日	訂正事項	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 由仁町民プール	
											自動ドア装置交換工事一式	
						野口	野口		1/20		月 日	設計番号
				NPO法人全国自動ドア産業振興会							月 日	図番
												1

JADSA

FB割付については不明ですので、
 施工の際にご確認願います




図面名称	△		JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	由仁町民プール		
無目断面詳細	△			野口	野口		1	20		殿	月	日	自動ドア装置交換工事一式	
	△									施工			設計番号	図番
	No.	月日		訂正事項	NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月	日		2


由仁町民プール建物外観



風除室内側自動ドアの様子



風除室内側自動ドア 点検口側からの様子



自動ドア装置内部の様子



自動ドア装置内部の様子



自動ドア装置内部の様子



自動ドア装置内部の様子



自動ドア装置内部の様子



外部起動センサ（無目付けセンサ）



内部起動センサ（無目付けセンサ）




補助光線センサ（対向1光線）



カバーの様子



錠前（外部シリンダー）



錠前（内部サムターン）

