




アルミブラック100見込みフロント 内蔵両引き 自動ドア装置(ロック付き)の交換工事
見積範囲



- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
 - ②新規両引き自動ドア開閉装置(停電時解錠型ロック付き)
 - ③内外起動センサ、補助光線センサ
 - ④上記材料交換取付調整
- ※事務カウンター内にロック切換スイッチ有り
※施錠時は内側起動センサが無効。ボタンスイッチでのみ開放可

その他
本図は現場調査報告に基づき作図しています。
施工の際には確認が必要です。



内観図

図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 社会福祉法人 復泉会 くるみ作業所自動ドア装置一式交換工事	設計番号	図番 1
					野口	野口	1/20	施工	殿	月 日	殿			

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所
建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観




風除室内部自動ドア

自動ドアフロント 内観



風除室内部自動ドア

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所
自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観左側装置内状況

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観右側装置内状況

外側起動センサ



NABCO NH-60B

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所
内側起動センサ



	NABCO NH-60B
--	--------------

補助光線センサ



	1光線対向式
--	--------

補助センサ/併用センサ

	補助センサ、併用センサ取付無し
--	-----------------

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所
点検口



通常アルミ内蔵タイプのエンジンカバー脱着方法と変わりありません

附属機器 1 - 1



カウンター内自動ドアスイッチ(風除室内部自動ドア専用)

附属機器 1 - 2



上段：電源
中段：電気錠切替え
下段：開放ボタン

件名：社会福祉法人 復泉会 くるみ共同作業所

その他（予備）①



外部への配線をサッシ内を通してあります。風除室内部自動ドアとは関係ありませんが、交換時に注意が必要です。

その他（予備）②



上記写真の外部からの状況です。

その他（予備）③



既存電気錠装置
(停電時解錠型)