

アルミブラックオーダーフロント内蔵両引き
自動ドア装置の一式交換工事

- ①老朽劣化自動ドア開閉装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規起動センサ：タッチスイッチ内外
- ④新規補助センサ：補助センサ、補助光電センサ
- ⑤上記材料交換取付調整一式

その他（別途工事）

錠前はサッシ・ドア工事部分ですので別途工事となります
施設ご担当者と直接ご相談ください

Technical drawing of a rectangular structure, likely a window or door frame, showing dimensions and internal components.

Overall width: $W=3370$

Dimensions (from left to right): 845, 40, 1600, 40, 845.

Labels:

- 外側 (Outer side) - located on the left side.
- 補助光線 (Auxiliary light line) - located in the center of the structure.
- 内側 (Inner side) - located on the bottom left side.
- 170 - located on the bottom right side.





図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	前日光つつじの湯交流館		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口		1	20	殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事		
	△												施 工	設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会			殿	月 日	1						

無目断面詳細図

※両端にのみ台板を固定する金物があります
※ガラス溝の部分に台板が載っています
※メーカーによりコーナー金具の形状が違いますので
既存金具を利用したりして取り付けてください
※L型金具など必要であれば準備してください
※現場調査の写真を参考ください





図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	前日光つつじの湯交流館	
自動ドア取付について 無目断面詳細図	△					野口	野口		1/20		殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	△										殿	月 日	設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	月 日		2

内観図

フロント材質: ☐ SUS ☐ ST ☒ AL ☐ W ☐ その他()






エンジン納まり：☒内蔵 ☐直付

起動センサ：外(NET) 内(NET) その他()

補助センサ：外() 内() 対向・反射 (/) 光線

特殊仕様(77'2 NET ELTA-)

※JIS 安全距離() JIS 保護方策(要・不要)



図面名称	No.		月日	訂正事項	JADSA	部長	課長	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名
現場調査表	No.		月日	訂正事項				野口				1/20	施工
						NPO法人全国自動車産業振興会						図番	
												1	

現場名		前日光 つじの湯		アルミ内蔵納まり調査資料			
住所		栃木県鹿沼市入栗野 994-2					
設置場所		同除雪外部					
担当者							
既存エンジン		773		交換エンジン		COS. 126-ATJ	
外側既存センサ		SSP-N4 NBTセンサー		外側センサ		OAB-215V ☒ 併用 DW-503RM x2	
内側既存センサ		SSP-N4 NBTセンサー		内側センサ		OAB-215V ☐ 併用	
既存補助光線		対向 1光線		補助光線		☒ 1光線 ☐ 2光線 DW-503RS	
ドア開閉方式		☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド		点検口寸法		縦 — mm 横 — mm	
				ランマ		☐ 有り ☒ 無し	
引き勝手(内観)		☐ 右引き ☐ 左引き ☒ 両引き		難易度		☐ 0.5~2.0h ☐ 2.0~3.0h ☐ 3.0~4.0h ☐ 4.0~5.0h ☒ 5.0~6.0h ☐ 6.0~7.0h (現場作業時間)	
サッシW/H寸法		W 3400 mm H 2390 mm		特殊仕様		☒ 二つ割 ☐ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖	
サッシ材質		☒ アルミ ☐ ステン ☐ スチール ☐ 木		必要人員		☐ 1人 ☒ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上	
仕上り色		☐ ホワイト ☐ H.L. ☐ 鏡面 ☐ シルバー ☐ ブロンズ ☒ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し		電源		☐ コンセント ☐ 壁スイッチ ☒ 直結	
ドア種類		☐ アルミ框 ☐ 強化ガラス ☐ ステン框 ☒ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中棧付き		現場状況		☒ 有人現場 ☐ 無人現場	
ドア寸法		DW 843 DH 2200 DT 32		障害物		☐ 有り ☒ 無し	
ドア吊元ピッチ		120 mm		現場写真		☒ 全体 ☐ 正面 ☒ 内観 ☒ 外センサ ☐ 内センサ ☐ 補助センサ ☐ 電源 ☒ エンジン内部(納まり)	
引き残し		105 mm		火気		☐ 電動グラインダー ☐ 溶接機	
ドア芯		68 mm		モール配線工事		☐ 有り ☐ 無し	
取付け法		☒ ビス ☒ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☒ コーナースペース		備考(駐車場情報・連絡事項など)		エンジン裏樹脂ウイターあり 鍵不調	
※既存サッシに反り・曲がり・損傷はありますか?		☐ 有り ☒ 無し					
※ガイドレールに狭窄部や浮き上がりはありますか?		☐ 有り ☒ 無し					
※既存ドアに反り・曲がり・損傷はありますか?		☐ 有り ☒ 無し					
図面名称		JADSA		部長 課長 設計 製図 照査 検尺 設計監理		工事名	
				No. 月 日 訂正事項		設計番号	
				NPO法人全国自動ドア産業振興会		図 章	

見込み(170 mm)

190 (mm)

160 (mm)

190 (mm)

ドア芯 (68 mm)

(55 mm)

ドア厚 (32 mm)

樹脂のウイターあり

件名：前日光つつじの湯交流館

建物外観

	コメント
---	------

自動ドアフロント 外観

	
--	--

自動ドアフロント 内観

	
---	--

件名：前日光つつじの湯交流館

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	コメント
---	------

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	
--	--

外側起動センサ

	
---	--

件名：
内側起動センサ

	コメント
---	------

補助光線センサ


	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）



コメント エンジン両端以外に固定できる場所が無いので、外部センサー裏側からビス止めでエンジン固定されています。エンジン交換をする際は、サッシ内部にアングルをつけるなど対策は必要です。

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)



ドアは問題ありませんでしたが、鍵が壊れていました。TRU DT28 バックセット 48 マスターキーが存在しているようでしたが訪問時は確認できていません。

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)



正常

件名：
点検口



コメント 見付け。

附属機器



エンジン裏 樹脂ライナー（6～7ミリ）にてエンジン位置調整されています。

その他（電源接続部）

