




アルミブロンズ100見込みフロント納まり 自動ドア装置交換工事



見積範囲(振興会寄付範囲)

- ① 老朽化自動ドア装置一式撤去処分費
- ② 新規片引き自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目センサ、補助光線センサ
- ④ ドアガイド
- ⑤ 上記材料取付工事、調整一式

※ 図面寸法は現場調査報告に基づいて作成されています。
施工の際は確認が必要です。



図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 吉見町役場(コミュニティセンター)出入口 自動ドア装置交換工事	
							野口	野口		1/20	施工		設計番号
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日	設計番号	図番
										殿	月 日		1

内観写真 内観左引き自動ドア/強化ガラスドア(DW1067×DH1987) ドアガイド、無目付センサ使用



外観写真 無目付センサ使用





2019年度に続き、建物側面入口に設置された老朽化した自動ドア装置の交換作業になります。天井センサから無目付センサへと変更されていましたが、かなり年数が経過していました。

埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 様



2020年5月27日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前(老朽化自動ドア装置)



② 施工中(老朽化自動ドア開閉装置)



③ 施工中(自動ドア開閉装置撤去)



④ 新規自動ドア開閉装置



⑤ 自動ドア装置交換工事完了

