



アルミホワイト100見込みフロント内蔵
両引き自動ドア装置一式の交換工事



見積範囲 (振興会寄付範囲)

- ①老朽化自動ドア装置一式撤去処分
 - ②新規両引自動ドア開閉装置
 - ③内外起動センサ、補助光線
 - ④上記材料交換取付調整費
- ※ 寸法は現場調査報告に基づいて作図しています。
施工の際にはご確認ください。

- ※ 扉の安全性はJISを満たしていますか
- ※ 安全距離はJISを満たしていますか
- ※ 保護方策を取る必要はありますか



図面名称	▲									設計監理		工事名	由仁町立健康元気づくり館	
姿図・平面図・縦断面図	▲									施工	殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
No.	月 日	訂正事項	JADSA		理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	1/20	設計番号	図番	
					NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	月 日	


建物外観



自動ドア外観



自動ドア内観



外側センサ



内側センサ



補助光線





由仁町健康元気づくり館は保健センター、福祉センターも兼ねており、乳幼児から高齢者までの来館者に活用されています。老朽化の為に内側の自動ドアが故障して動かなくなっていました。

北海道夕張郡由仁町東栄87番地の1「由仁町健康元気づくり館」様



2020年4月27日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 自動ドア装置交換前



② 老朽化自動ドア装置



③ 老朽化自動ドア開閉装置撤去



④ 新・自動ドア開閉装置



⑤ 新規自動ドア開閉装置へ交換



⑥ 自動ドア装置交換工事完了

自動ドア開閉装置、内外無目付センサ、補助光線スイッチを交換しました

