




# SUS HL自動ドアフロント内蔵型自動ドア装置の一式交換工事

見積範囲 (玄関風除室内側自動ドア)

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ (無目付けセンサ設置可ならば無目付けセンサへ変更)
- ④新規補助光線センサ (対向1光線)
- ⑤上記材料交換取付調整費

※本図面は、現場調査報告を基に作図しています。  
 施工の際には、確認が必要です。



図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 寒川老人福祉センター様 自動ドア装置一式交換工事
							野口	野口		1/20	施工	
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日	1



寒川老人福祉センター様  
建物外観



自動ドアフロント外観



自動ドアフロント内観



自動ドア開閉装置



自動ドア開閉装置



外側起動センサ（既存：天井埋め込み型）




内側起動センサ（既存：天井埋め込み型）



補助光線センサ（対向1光線）



# 春日老人福祉センター（通称 春日温泉）平面図




年度 63062	工事 福祉	業種 福祉	業種 福祉
図名 詳細図	図号 D-12	設計者 氏名	三島邦彦
建築事務所名		三島建	



正面玄関自動ドア

# 春日老人福祉センター（通称 春日温泉）立面図





年間5万人余りが利用する施設は、平成元年設置で、老朽化が進行して不具合発生の都度対処はしてきましたが、補修部品の調達も難しくなっていました。

香川県さぬき市寒川町神前22番地  
寒川老人福祉センター 様



2022年8月23日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 交換前自動ドア装置



② 交換前起動センサ



③ 老朽化自動ドア開閉装置



④ 老朽化自動ドア開閉装置撤去



⑤ 老朽化自動ドア開閉装置



⑦ 新規台板取付中



⑨ 新規起動センサ



⑪ 自動ドア装置交換工事完了



after