





図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	さぬき市斎場
平面図・姿図・縦断面図	△					野口 野口	1 20	殿	施 工	殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	△										設計番号	図 番	
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	月 日	1

無目断面詳細図

Technical drawing of a cabinet with dimensions. The overall width is labeled as W=3750. The overall height is labeled as 2195. The cabinet features a top section with a width of 120 and a main body with a height of 2195. The top section is divided into three main sections: a left section with a width of 135, a middle section with a width of 775, and a right section with a width of 135. The middle section is further divided into three sub-sections with widths of 775, 380, and 775. The cabinet has a solid top panel and a solid bottom panel. The drawing is a technical line drawing with dimensions.

Architectural floor plan of a room. The overall dimensions are 200 (width) by 120 (depth). The plan shows a door labeled "ドア 65" (Door 65) with a width of 65. The door is located on the right wall, with a distance of 100 from the left wall to the door's centerline. The door is 5 units wide from the right wall. The room has a small alcove or entrance on the left wall, with a width of 10 and a depth of 5. The main room area is 45 units wide from the left wall to the door's centerline. The door is 5 units wide from the right wall. The overall width is 200, and the overall depth is 120.

図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	さぬき市斎場	
FB割付図・無目断面詳細図	△					野口 野口			1 20		殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	No.	月 日		訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日	設計番号	図 番

さぬき市斎場 建物外観



自動ドアフロント外観 （外観右側出入口：故障中張り紙有り）




自動ドアフロント内観 SUSHL 自動ドアフロント内蔵両引き自動ドア装置



外側起動センサ（無目付センサ）



内側起動センサ（無目付センサ）




補助光線センサの様子（対向2光線）



自動ドア開閉装置の様子



自動ドア開閉装置の様子





さぬき市大川町富田中539番地2
さぬき市斎場 様

平成10年12月の供用開始から24年が経過し、正面玄関および収骨室に設置された自動ドア装置にはたびたび不具合が発生し都度修繕を行ってきました。

正面玄関の自動ドア装置は2023年4月中頃より完全に作動できない状況となり、施設の運用に支障をきたしていました。

2023年9月15日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前(外観)



② 施工前(内観)



③ 老朽化自動ドア装置



④ 自動ドア装置撤去



⑤ 撤去自動ドア装置



⑥ 新規自動ドア装置



⑧ 逆さ振れ止め交換



⑦ 新規自動ドア開閉装置設置



⑥ センサ類交換



⑧ 施工完了(外観)

