




SUS HL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置交換工事
 <見積範囲>

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外新規起動センサ・新規補助光線
- ④上記材料交換取付調整
- ⑤その他工事（鍵受け取付）

※本図は現場調査報告に基づき作図しています。
 施工の際には確認が必要です。



内観図

図面名称	平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	図番
											野口野口	1/20	施工	設計番号
													事務所	菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
													設計番号	
													図番	1

NPO法人全国自動ドア産業振興会

件名：菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観右側状態
エンジンボルト止め

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



内観左側状態
エンジンボルト止め

外側起動センサ



無目内蔵センサ

件名：菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
内側起動センサ



天井埋込センサ

補助光線センサ



1光線対向式

補助センサ/併用センサ




該当センサ取付無し

件名：菊川市総合保健福祉センタープラザけやき
点検口



エンジンカバー(点検口)取外し可能

附属機器



その他（予備）



ドアと吊元金具の間に偏芯金具が取付けられています。交換時は偏芯金具をそのまま使用する必要があります。