



SUSL仕上げフロント 内蔵両引き 自動ドア装置

現状報告

- ①点検カバーが誘導灯に干渉して、全開出来ません
- ②自動ドア開閉装置は、両端のコーナピースだけで固定されています
- ③館内側のセンサが高所過ぎるので、安全性の観点から低い位置への設置が望ましいです

対応策例

- ①誘導灯を点検カバーが干渉しない程度移動移設します
- ②台板を既存コーナピースを利用して固定します
- ③点検カバーに無目付けセンサを取り付けます



点検口側観図

図面名称
平面図・姿図・縦断面図
現状図

△			
△			
△			
No.	月日	訂正事項	

JADSA

理	事	理	事	設	計	製	図	照	査	縮	尺	設計監理
										1	20	施工
NPO法人全国自動ドア産業振興会												

殿	月	日	工事名
殿	月	日	設計番号

工事名		野田市関宿保健センター 自動ドア装置一式交換工事
設計番号		図番 1

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③起動センサ(館内:無目付け 風除室:天井取付)
- ④補助センサ:補助光線対向式
- ⑤上記材料取付調整工事一式
- ⑥誘導灯移設工事

Plan view of the exhibition hall (展示場) showing dimensions and layout. The hall is 4240 units wide and 1800 units long. It includes a wind removal room (風除室) on the left, a supplementary lighting area (補助光線) in the center, and a main hall area (館内) at the bottom. Dimensions are marked as 1170, 50, 1800, 50, and 1170.




図 面 名 称	△	
平面図・姿図・縦断面図 対応例	△	
	△	
	No.	訂 正 事 項

理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺
					1 / 20
NP0法人全国自動ドア産業振興会					

施工

設計番号	図 番 2
------	----------



看板



外部センサー



内観

内部センサー



メンテナンスステッカー



警備信号線



This image shows a single sheet of white paper designed for handwriting practice. It features ten sets of horizontal ruling lines. Each set consists of a solid black line at the top and a dashed black line below it, providing a guide for letter height and placement. The margins are consistent throughout the page.

[illegible][illegible][illegible]

現場名	野田市関宿保健センター		SUS・ST内蔵納まり調査資料	
住 所				
設置場所	風除室内部			
担当者				
既存エンジン	ミリオン	交換エンジン	COS 126D ATJ	
外側既存センサ	天井	外側センサ	OA-720V ☐ 併用	
内側既存センサ	天井	内側センサ	OA-720V ☐ 併用	
既存補助光線	方向	補助光線	☒ 1光線 ☐ 2光線 方向プレート付	
ドア開閉方式	☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm	
		ランマ	☒ 有り ☐ 無し	
引き勝手(内観)	☐ 右引き ☐ 左引き ☒ 両引き	難易度	☐ 0.5~2.0h ☐ 2.0~3.0h ☐ 3.0~4.0h ☒ 4.0~5.0h ☐ 5.0~6.0h ☐ 6.0~7.0h	
EN寸法	L= 4250	(現場作業時間)		
フロント	☐ アルミ ☒ ステン ☐ スチール ☐ 木	特殊仕様	☒ 二つ割 ☐ エンジン芯左右違う ☐ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖	
仕上り色	☐ ホワイト ☒ HL ☐ 鏡面 ☐ シルバー ☐ ブロンズ ☐ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し			
ドア種類	☐ アルミ框 ☒ 強化ガラス ☐ ステン框 ☐ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中棧付き	必要人員	☐ 1人 ☒ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上	
		電 源	☐ コンセント ☐ 壁スイッチ ☒ 直結	
ドア寸法	DW 914 DH 2134 DT 28	現場状況	☐ 有人現場 ☐ 無人現場	
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	☐ 有り ☐ 無し	
引き残し	0 mm	現場写真	☐ 全体 ☐ 正面 ☐ 内観 ☐ 外センサ ☐ 内センサ ☐ 補助センサ ☐ 電源 ☐ エンジン内部(納まり)	
ドア芯	60 mm			
取付け法	☐ ビス ☐ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☐ コーナースペース	火気	☐ 電動グラインダー ☐ 溶接機	
		モール配線工事	☐ 有り m ☐ 無し	
※ ガラスはJISを満たしていますか？		☐	備考(駐車場情報・連絡事項など)	
※ 安全距離はJISを満たしていますか？		☐		
※ 保護方策を取る必要はありますか？		要・不要		
図 面 名 称		JADSA		部 長 課 長 設 計 製 図 照 査 縮 尺 設計監理
No. 月 日 訂 正 事 項		1/20 施 工		工 事 名
		NPO法人全国自動ドア産業振興会		図 番

見込み(105)

() () ()

ドア芯(60)

55 (5) (28) (7) (10)

() (60) 見付

FB割り付け図 両引き

JIS 安全距離 (mm)


エンジン寸法L=(

) JIS 保護方策(要・不要)

現場名(

) ※ 必要な保護方策()

W=()



図面名称

FB割付図

△
△
△
No.

月日

訂正事項

JADSA

部長	課長	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
					1/20	施工

NPO法人全国自動ドア産業振興会

殿

月 日

工事名

殿

月 日

設計番号

図番