




アルミブロンズ100見込みフロント内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事
見積範囲



- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
 - ②新規自動ドア装置
 - ③新規内外起動センサ
 - ④新規補助光線センサ
 - ⑤上記材料交換取付調整
 - ⑥警備用マグネットスイッチ処理
- ※本図は、現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です



内観図


図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 とよおか作業所 郷・とーぶ様 自動ドア装置交換一式工事	
							野口	野口		1/20	施工		殿
					NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日	

件名：


建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	コメント
--	------

自動ドア開閉装置（装置取付状態）


	
--	--

外側起動センサ

	
---	--

件名：

内側起動センサ

	コメント
---	------

補助光線センサ

	
---	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	若干の変形はあるが作業は可能と思われます。
--	-----------------------

件名：
点検口

	コメント
---	------

附属機器

	セコムの警備マグネットあり
---	---------------

その他（予備）

--	--