



アルミシルバー100見込みフロント（不二サッシ）

振興会工事範囲（自動ドア装置一式交換工事）

- ① 老朽劣化自動ドア装置一式撤去処分
- ② 新規両引き自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目付けセンサ
- ④ 上記材料交換取付調整費

※ 現場調査報告に基づき作図しています。
 施工時には寸法の確認が必要です。



図面名称 姿図・天面図・縦断面図	No.	年月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 高根沢町保健センター 自動ドア装置交換工事	
							野口	野口		1/20	施工		殿
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日	設計番号	図番 1



No. 1

外観全体図



No. 2

外観接近構図



No. 3

外センサー

No. 4

方立及び補助光線部



No. 5

錠前部



No. 6





No. 7

電源接続部



No. 8

内観右端接近構図



No. 9

No. 10


内観全体



No. 11

余白

No. 12





No. 13



No. 14

余 白