

①老朽劣化自動ドア装置の撤去処分
②新規多機能トイレ用自動ドア開閉装置
③上記材料の取付、調整、多機能トイレシステム接続
※図面は現場調査報告に基づき作成しています。
施工の際には確認が必要です。

＜動作概要＞

- 表示灯が点灯中は、外側押し釦を押しても扉は開きません

Diagram illustrating the door lock system components:

- 外側 (Outside):** The area outside the toilet.
- 便房側 (内側) (Toilet Side / Inside):** The area inside the toilet.
- 外側起動スイッチ (Outside Start Switch):** Located on the outside wall, used to operate the lock from the outside.
- 内側起動スイッチ (Inside Start Switch):** Located on the inside wall, used to operate the lock from the inside.






図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	大牟田市役所本庁舎新館 多機能トイレ自動ドア装置交換工事		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口			1/20	施 工	殿	月 日	設計番号	図 番
	△														
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会											
										殿		日 日		1	

無目断面詳細図

FB割付図



※図面は現場調査報告に基づき作成しています。
施工の際には、確認が必要です。

図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	大牟田市役所本庁舎新館		
FB割付図・無目断面詳細図	△					野口	野口			1/20		殿	月	日	多機能トイレ自動ドア装置交換工事
	△										施 工			設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会								殿	月	日	2


件名：大牟田市役所本庁舎新館

自動ドア開閉装置



コメント

自動ドア開閉装置



押しボタン



件名：大牟田市役所本庁舎

押しボタン




コメント

補助光線



予備





本庁舎(新館)に設置された、多機能トイレの自動ドアは、老朽化が進み故障の心配がありました。

福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
大牟田市役所本庁舎新館 様



2022年2月10日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前(外観)




② 施工前(内観)



③ 老朽化自動ドア装置



④ 老朽化自動ドア装置



⑤ 老朽化装置撤去



⑥ 外部押しボタンスイッチ




⑦ 内部押しボタンスイッチ



⑧ 撤去自動ドア開閉装置



⑨ 新規自動ドア開閉装置



⑩ 交換工事完了

