

※本図は、現場調査報告に基づいて作成しています。
施工の際には、確認が必要です。






図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	さめき市カメリア温泉福祉センター			
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口			1 20		殿	月	日	自動ドア装置一式交換工事	
	△											施 工			設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会							殿	日	日		1	

FB割付図



無目断面詳細図

※現場調査報告に基づく寸法です。
施工の際には確認が必要です。

図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	さめき市カメリア温泉センター			
FB割付図・無目断面詳細図	△					野口 野口			1/20			殿	月	日	自動ドア装置一式交換工事	
	No.	月 日		訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会						施 工		殿	月	日	設計番号

さぬき市カメリア温泉福祉センター
建物外観



自動ドアフロント 外観
SUS HL 仕上げフロント内蔵 両引き自動ドア開閉装置




自動ドアフロント内観



自動ドア開閉装置の様子




外側起動センサ（無目付けセンサ）



内側起動センサ（無目付けセンサ）



補助光線センサ（1 光線対向式）





香川県さぬき市寒川町石田東甲2988番地1
さぬき市カメリア温泉福祉センター 様

平成9年に、公営温泉宿泊施設として地元の方の憩いの場として開設された「さぬき市カメリア温泉福祉センター」は年間5万人もの利用者がある施設です。


正面玄関の自動ドアは老朽化が進み、古い部品の調達が難しく、十分な修理が実施できない状態でした。

2023年8月10日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 交換前自動ドア装置外観



② 交換前自動ドア装置内観



③ 老朽化自動ドア開閉装置



④ 老朽化自動ドア開閉装置



⑤ 撤去自動ドア開閉装置



⑥ 新規自動ドア開閉装置



⑦ 新規自動ドア台板施工中



⑧ 新規自動ドア装置施工中



⑨ 自動ドア装置交換工事完了

